

III.2.2b – Hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod **RE (DM TAB. 28 a 35)**

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení chemického stavu	Nevyhovující ukazatele
11100	Kvartér Orlice	295,3	dobrý	
11210	Kvartér Labe po Hradec Králové	146,1	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, 1,2,4-triazol, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, dimethachlor CGA 369873, dimethenamid ESA, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, pethoxamid ESA
11220	Kvartér Labe po Pardubice	127,8	nevyhovující	acetochlor ESA, alachlor ESA, dimethachlor CGA 369873, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA
11300	Kvartér Loučné a Chrudimky	181,9	nevyhovující	dusičnany, dimethachlor CGA 369873, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metolachlor ESA
11400	Kvartér Labe po Týnec	146,9	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, fosforečnany, nikl, acetochlor ESA, atrazin 2-hydroxy, dimethachlor CGA 369873, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metolachlor ESA, metolachlor OA
11510	Kvartér Labe po Kolín	88,1	nevyhovující	amonné ionty, acetochlor ESA, alachlor ESA, dimethachlor CGA 369873, dimethachlor ESA, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R417888, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA, metribuzin desaminodiketo
11520	Kvartér Labe po Nymburk	238,6	nevyhovující	amonné ionty, chloridazon desphenyl, metazachlor ESA
11600	Kvartér Urbanické brány	105,1	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, dusitany, alachlor ESA, dimethachlor CGA 369873, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA, pethoxamid ESA
11710	Kvartér Labe po Jizeru	88,7	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, sírany, AMPA, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R417888, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor, metolachlor ESA, metolachlor OA, metribuzin, metribuzin desamino, metribuzin desaminodiketo
11720	Kvartér Labe po Vltavu	293,8	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, chloridazon desphenyl, chlorothalonil R471811
14100	Kvartér Liberecké kotliny	20,7	nevyhovující	chloridy, kadmium
14200	Kvartér a miocén Žitavské pánve	21,5	nevyhovující	amonné ionty, arsen, benzo(a)pyren, hexazinon
14300	Kvartér Frýdlantského výběžku	172,5	dobrý	
41100	Polická pánev	214,0	dobrý	
42100	Hronovsko-poříčská křída	40,3	nevyhovující	dusičnany, arsen, hliník, kadmium, olovo, KNK _{4,5}

III.2.2b – Hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod RE (DM TAB. 28 a 35)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení chemického stavu	Nevyhovující ukazatele
42210	Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje	252,5	dobrý	
42220	Podorlická křída v povodí Orlice	434,5	dobrý	
42310	Ústecká synklinála v povodí Orlice	176,3	dobrý	
42400	Královédvorská synklinála	145,3	dobrý	
42500	Hořicko-miletínská křída	435,1	dobrý	
42610	Kyšperská synklinála v povodí Orlice	171,3	dobrý	
42700	Vysokomýtská synklinála	799,9	dobrý	
42910	Králický prolom - severní část	61,3	dobrý	
43100	Chrudimská křída	595,8	nevyhovující	arsen, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811
43200	Dlouhá mez - jižní část	65,7	nevyhovující	fosforečnany, nikl, naftalen, dimethachlor ESA, dimethachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA, metribuzin desaminodiketo
43300	Dlouhá mez - severní část	60,3	nevyhovující	clopyralid, metazachlor ESA, metazachlor OA
43400	Čáslavská křída	275,9	nevyhovující	amonné ionty, chloridy
43500	Velimská křída	278,7	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, sírany
43600	Labská křída	2 845,8	dobrý	
44100	Jizerská křída pravobřežní	685,0	dobrý	
44200	Jizerský coniak	152,2	dobrý	
44300	Jizerská křída levobřežní	899,5	nevyhovující	dusičnany, amonné ionty, dimethachlor CGA 369873, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor OA
45100	Křída severně od Prahy	602,7	nevyhovující	dusičnany, nikl, bentazon, chloridazon desphenyl, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA
45210	Křída Košáteckého potoka	337,6	nevyhovující	chloridazon desphenyl, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthren, benzo(g,h,i)perylene, benzo(k)fluoranten, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren
47100	Bazální křídový kolektor na Jizeře	1 881,8	dobrý	
51510	Podkrkonošský permokarbon	862,7	dobrý	
51520	Náchodský perm	60,0	nevyhovující	dusičnany, hliník, kadmium, nikl, olovo
51610	Dolnoslezská pánev - západní část	147,2	dobrý	

III.2.2b – Hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod RE (DM TAB. 28 a 35)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení chemického stavu	Nevyhovující ukazatele
51620	Dolnoslezská pánev - východní část	171,1	nevyhovující	dusičnany, alachlor ESA, dimethachlor CGA 369873, dimethachlor ESA, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl-desphenyl, chlorothalonil R471811, metazachlor ESA, metazachlor OA
52110	Poorlický perm - severní část	72,1	dobrý	
64120	Krystalinikum Lužických hor	94,1	dobrý	