

**IV.2c – Výjimky z dosažení dobrého kvantitativního stavu útvaru podzemních vod RE (DM TAB. 32)**

| ID VÚ | Název vodního útvaru            | Typ vlivu na stav útvaru podzemních vod | Druh výjimky | Odůvodnění výjimky                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14200 | Kvartér a miocén Žitavské pánve | 6.2                                     | MP_T         | Vliv se nachází za hranicí ČR (důl Turow), ještě není znám nutný rozsah opatření. Vzhledem k rozsahu těžby se dá předpokládat, že nebude možné plně obnovit hydrogeologický režim. |