

úsek	lokace	aktivita	č. akce	smlouva	péče do	ks
1	LB – silniční most Sezemice – odvodňovací příkop	Výsadba PLA v roce 2012				17
2	PB - od silničního mostu Sezemice po jez Sezemice	výsadba PLA, stabilizovaný porost				118
3	LB – odvodňovací příkop – ústí v. toku Zmínka	na cca 2/3 délky úseku provedena výsadba - PLA				46
4	PB – jez Sezemice – začátek zástavby Velké Koloděje	výsadba PLA v roce 2009				41
5	LB – vtok v. toku Zmínka – Velké Koloděje	zima 2013 vykáceny všechny topoly, v úseku je vzrostlý porost z víceletých listnáčů je možnost dosadit				
6	PB – most Velké Koloděje – 60 m	výsadba dodavatelsky - Školky a realizace sadových úprav	722150016	D200150009	2020	30
7	LB, PB – začátek zástavby Velké Koloděje – most V. Koloděje	bez topolů				
8	PB – konec úseku 6 – most Lány u Dašic	výsadba dodavatelsky - Školky a realizace sadových úprav	722150016	D200150009	2020	50
9	LB – most Velké Koloděje – most Lány u Dašic	výsadba dodavatelsky - ČSOP Vlašim	722160023	D700160006	2021	71
10	PB – most Lány u Dašic – konec zástavby Lány u Dašic	výsadba PLA, stabilizovaný porost				39
11	LB – most Lány u Dašic – konec zástavby Lány u Dašic	výsadba PLA v roce 2009				28
12	PB – konec zástavby Lány u Dašic – ústí v. toku Lodrantka	káceno 2016 nedokáceno; provedení náhradní výsadby 25 ks 2017 (kácení prováděla fa AQUATEST)				
13	LB – konec zástavby Lány u Dašic – ústí v. toku Lodrantka	káceno 2016; náhradní výsadba 25 ks 2017 (kácení prováděla fa AQUATEST)				
14	PB – ústí v. toku Lodrantka – most Dašice	nebude zasahováno, převládá jiná druhová skladba				
15	LB – ústí v. toku Lodrantka – most Dašice	výsadba dodavatelsky - Školky a realizace sadových úprav	722140023	D200140015	2019	40
16	PB – silniční most Dašice – most ve středu obce	nebude zasahováno, převládá jiná druhová skladba				
17	LB – silniční most Dašice – most ve středu obce	výsadba dodavatelsky, Konifery	722110014	D200110002	2016	11
18	PB - most ve středu obce – silniční most za Dašicemi	nebude zasahováno, převládá jiná druhová skladba				
19	LB – most ve středu obce – silniční most za Dašicemi	nebude zasahováno, převládá jiná druhová skladba				
20	PB – silniční most za Dašicemi – Hedčany konec zástavby	V roce 2010 povoleno skácet pod. el vedením 2 ks stromů úsek bez topolů, porost mezernatý				
21	LB – silniční most za Dašicemi – Hedčany konec zástavby	kácení pod el. vedením - zpracovat projekt náhradní výsadby				
22	PB - konec zástavby Hedčany – most Prachovice	výsadba PLA, stabilizovaný porost (dotace)				54
23	LB – konec zástavby Hedčany – most Prachovice	úsek bez topolů, zpracovat projekt náhradní výsadby				
24	PB – most Prachovice – konec ohrázování	výsadba PLA - nahodile (je prostor pro doplnění výsadby)				9
25	LB – most Prachovice – konec ohrázování	úsek bez topolů (je prostor pro doplnění výsadby)				
26	PB – konec ohrázování – most Platěnice	vydáno VKP ŽP/80226-4/2016/Ves, plán kácet 77 ks topolů + 1 třešeň, náhradní výsadba min. 60ks				
27	LB – konec ohrázování – most Platěnice	výsadba PLA				62
28	PB – most Platěnice – jez Platěnice	výsadba dodavatelsky, Konifery	722130016	D200130022	2018	12
29	LB – most Platěnice – jez Platěnice	výsadba dodavatelsky, Konifery	722110013	D200110013	2016	15
30	PB – jez Platěnice – železniční most	výsadba dodavatelsky, Konifery	722130016	D200130022	2018	17
31	LB – jez Platěnice – železniční most	výsadba dodavatelsky, Konifery	722110013	D200110013	2016	30
32	PB – železniční most – křížení el. Vedení	výsadba dodavatelsky, Konifery	722130016	D200130022	2018	21
33	LB – železniční most – křížení el. Vedení	mezernatý smíšený porost bez topolů				
34	PB – křížení el. vedení - další křížení el. Vedení	porost bez topolové monokultury				
35	LB – křížení el. vedení – další křížení el. vedení	výsadba PLA v roce 2009				45
36	PB – křížení el. vedení – most Čeradice	porost bez topolové monokultury, po výřezu náletu předpoklad výsadby 40 sazenic				
37	LB – křížení el. vedení – most Čeradice	zažádáno o VKP; kácení 14 ks topolů 2x bříza; bude náhradní výsadba - plán 80 ks sazenic				
přítok	DVT Lodrantka 0,000 - 0,280	výsadba PLA				30
přítok	DVT Lodrantka 0,000 - 3,000	výsadba dodavatelsky, WOTAN Forest, a.s.	722160022	D700160033	2021	74

celkem vysázeno 860

legenda:

	výsadba provedená vlatní kapacitou
	dodavatelsky provedená výsadba
	úseky bez zásahu
	plánovaná výsadba