

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0010	Labe od pramene po Svatopetrský potok včetně	PLA_321	Labe	Špindlerův Mlýn - Dívčí lávky	dobrý		
HSL_0020	Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka	PLA_101	Labe	Herlíkovice	dobrý		
HSL_0030	Sovinka od pramene po ústí do Labe	PLA_362	Sovinka	Dolní Branná	nedosažení dobrého stavu		PFOS, CYPERMETHRIN, FLUORANTEN
HSL_0040	Malé Labe od pramene po Kotelský potok včetně	PLA_102	Malé Labe	Prosečné	dobrý		
HSL_0050	Malé Labe od toku Kotelský potok po ústí do Labe	PLA_102	Malé Labe	Prosečné	dobrý		
HSL_0060	Labe od toku Sovinka po tok Čistá	PLA_1	Labe	Klásterská Lhota	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, CYPERMETHRIN
HSL_0070	Čistá od pramene po Zrcadlový potok včetně	PLA_365	Čistá	Rudník	dobrý		
HSL_0080	Čistá od toku Zrcadlový potok po Luční potok	PLA_365	Čistá	Rudník	dobrý		
HSL_0090	Luční potok od pramene po ústí do toku Čistá	PLA_355	Luční potok	Terezín	dobrý		
HSL_0100	Čistá od toku Luční potok po ústí do Labe	PLA_103	Čistá	Hostinné	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-A-PYREN, FLUORANTEN, CYPERMETHRIN, B-B-FLUORANT, PFOS
HSL_0110	Pilníkovský potok od pramene po Starobucký potok	PLA_497	Pilníkovský potok	nad soutokem se Starobuckým p.	dobrý		
HSL_0120	Starobucký potok od pramene po ústí do toku Pilníkovský potok	PLA_367	Starobucký potok	Pilníkov III	dobrý		
HSL_0130	Pilníkovský potok od toku Starobucký potok po ústí do Labe	PLA_104	Pilníkovský potok	Chotěvice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, PFOS
HSL_0150	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_105	Kalenský potok	Debrné	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_0170	Borecký potok od pramene po vzdutí nádrže Les Království	PLA_811	Borecký potok	Mostek	nedosažení dobrého stavu		CHLOROFORM

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0185_J	Nádrž Les Království na toku Labe	PLA_253	Labe	Les Království	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN, NAFTALEN
HSL_0190	Běluňka od pramene po ústí do Labe	PLA_287	Běluňka	Běluň	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0200	Úpa od pramene po tok Malá Úpa	PLA_368	Úpa	Velká Úpa	dobrý		
HSL_0210	Malá Úpa od pramene po ústí do toku Úpa	PLA_369	Malá Úpa	Velká Úpa	dobrý		
HSL_0220	Lysečinský potok od pramene po ústí do toku Úpa	PLA_370	Lysečinský potok	Horní Maršov	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_0230	Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně	PLA_106	Úpa	Horní Staré Město	dobrý		
HSL_0240	Úpa od toku Zlatý potok po tok Ličná	PLA_346	Úpa	Poříčí	dobrý		
HSL_0250	Petřikovický potok od státní hranice po ústí do toku Ličná	PLA_371	Petřikovický potok	Poříčí	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0260	Ličná od pramene po tok Úpa	PLA_107	Ličná	Poříčí u Trutnova	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0270	Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Úpa	PLA_372	Mlýnský potok	Starý Rokytník	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-GHI-PERYL
HSL_0280	Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa	PLA_108	Rtyňka	Úpice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL
HSL_0290	Olešnice od pramene po ústí do toku Úpa	PLA_111	Olešnice (do Úpy)	Zlích	dobrý		
HSL_0300	Úpa od toku Ličná po ústí do Labe	PLA_5	Úpa	Jaroměř	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN, B-K-FLUORANT
HSL_0310	Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje	PLA_4	Labe	Hořenice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, CYPERMETHRIN, PFOS, B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL
HSL_0320	Metuje od pramene po tok Vlášenska včetně	PLA_112	Metuje	Velké Petrovice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0330	Metuje od toku Vlásačka po tok Židovka	PLA_112	Metuje	Velké Petrovice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT, B-A-PYREN
HSL_0340	Židovka od státní hranice po ústí do Metuje	PLA_114	Židovka	Vysoká Srbská	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, CYPERMETHRIN, B-GHI-PERYL, FLUORANTEN
HSL_0350	Dřevíč od pramene po ústí do Metuje	PLA_115	Dřevíč	Velký Dřevíč	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT
HSL_0360	Brlenka od pramene po ústí do Metuje	PLA_390	Brlenka	Velké Poříčí	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-K-FLUORANT, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL
HSL_0370	Metuje od toku Židovka po tok Střela	PLA_356	Metuje	nad Střelou	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT, FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0380	Olešanka od pramene po ústí do Metuje	PLA_391	Olešanka	Peklo	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, CYPERMETHRIN, PFOS, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL
HSL_0405_J	Nádrž Rozkoš na tocích Rozkoš a Rovenský potok	PLA_254	převod z Úpy	Rozkoš - nádrž	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN
HSL_0410	Metuje od toku Střela po ústí do Labe, včetně toku Rozkoš od hráze nádrže Rozkoš	PLA_6	Metuje	Jaroměř	nedosažení dobrého stavu		B-K-FLUORANT, B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0420	Trotina od pramene po ústí do Labe	PLA_424	Trotina	pod Trotinou	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT
HSL_0430	Piletický potok od pramene po ústí do Labe, včetně Librantického potoka (pramenná část)	PLA_55	Piletický potok	Hradec Králové	nedosažení dobrého stavu		ACLONIFEN
HSL_0440	Labe od toku Metuje po tok Orlice	PLA_7	Labe	Hradec Králové	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-A-PYREN, PFOS, FLUORANTEN, B-K-FLUORANT, B-B-FLUORANT
HSL_0450	Divoká Orlice od státní hranice po soutok s tokem Červený potok	PLA_392	Divoká Orlice	Bartošovice v O.h.	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0460	Divoká Orlice od soutoku s tokem Červený potok po vzdutí nádrže Pastviny I	PLA_227	Divoká Orlice	VD Pastviny - Klášterec n.O.- Divoká Orlice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0475_J	Nádrž Pastviny I na toku Divoká Orlice	PLA_255	Divoká Orlice	Pastviny	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN, NAFTALEN
HSL_0480	Rokytenka od pramene po tok Hvězdná včetně	PLA_747	Rokytenka	Dolní Dvůr	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_0490	Rokytenka od toku Hvězdná po ústí do toku Divoká Orlice	PLA_119	Rokytenka	Žamberk	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_0500	Divoká Orlice od hráze nádrže Pastviny I po tok Zdobnice	PLA_120	Divoká Orlice	Záměl	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0510	Zdobnice od pramene po tok Říčka včetně	PLA_845	Zdobnice	Pěčín	dobrý		
HSL_0520	Zdobnice od toku Říčka po ústí do toku Divoká Orlice	PLA_121	Zdobnice	Vamberk	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN, B-K-FLUORANT, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL, CYPERMETHRIN, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT
HSL_0530	Divoká Orlice od toku Zdobnice po tok Bělá	PLA_8	Divoká Orlice	Čestice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL
HSL_0540	Bělá od pramene po tok Dlouhá strouha	PLA_325	Bělá	nad Skuhrovem	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN, B-GHI-PERYL
HSL_0550	Bělá od toku Dlouhá strouha včetně po tok Kněžná	PLA_749	Bělá	Synkov	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_0560	Kněžná od pramene po Uhřínovský potok včetně	PLA_397	Kněžná	Lukavice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL
HSL_0570	Kněžná od toku Uhřínovský potok po Javornický potok	PLA_397	Kněžná	Lukavice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN
HSL_0580	Javornický potok od pramene po ústí do toku Kněžná	PLA_398	Javornický potok	Rychnov nad Kněžnou	dobrý		

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0590	Bělá od toku Kněžná po ústí do toku Divoká Orlice a Kněžná od toku Javornický potok po ústí do toku Bělá	PLA_122	Bělá	Častolovice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0600	Brodec od pramene po ústí do toku Divoká Orlice	PLA_624	Brodec	Zdelov	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_0610	Divoká Orlice od toku Bělá po soutok s tokem Tichá Orlice	PLA_8	Divoká Orlice	Čestice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0620	Tichá Orlice od pramene po Králický potok včetně	PLA_750	Tichá Orlice	Dolní Lipka	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0630	Tichá Orlice od toku Králický potok po Lipkovský potok	PLA_750	Tichá Orlice	Dolní Lipka	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0640	Lipkovský potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_388	Lipkovský potok	Dolní Lipka	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN
HSL_0650	Tichá Orlice od toku Lipkovský potok po Bystřec včetně	PLA_123	Tichá Orlice	Jablonné nad Orlicí	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN, B-A-PYREN
HSL_0660	Čermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_680	Čermná	Petrovice u Lanškrouna	dobrý		
HSL_0670	Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_731	Lukavický potok (do Tiché Orlice)	Letohrad	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-GHI-PERYL
HSL_0680	Tichá Orlice od toku Bystřec po tok Dobroučka	PLA_842	Tichá Orlice	Dolní Dobrouč	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL
HSL_0690	Potočnice od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_824	Potočnice	Hnátnice	dobrý		
HSL_0700	Dobroučka od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_817	Dobroučka	Dolní Dobrouč	dobrý		
HSL_0710	Tichá Orlice od toku Dobroučka po tok Třebovka	PLA_124	Tichá Orlice	Ústí nad Orlicí	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0720	Třebovka od pramene po vzdutí nádrže Hvězda	PLA_503	Třebovka	nad Hvězdou	dobrý		
HSL_0735_J	Nádrž Hvězda na toku Třebovka	PLA_353	Třebovka	Hvězda	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0740	Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_125	Třebovka	Hylváty	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0750	Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_531	Skořenický potok	Bošín u Chocně	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_0760	Čermná od pramene po ústí do toku Tichá Orlice	PLA_681	Čermná	Malá Čermná nad Orlicí	dobrý		
HSL_0770	Tichá Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice	PLA_9	Tichá Orlice	Žďár nad Orlicí	nedosažení dobrého stavu		CYBUTRYN, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN
HSL_0780	Orlice od soutoku toků Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina	PLA_10	Orlice	Nepasice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT
HSL_0790	Dědina od pramene po Hluky včetně	PLA_751	Dědina	Kounov	dobrý		
HSL_0800	Dědina od toku Hluky po Brtevský potok	PLA_313	Dědina	Chábory	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_0810	Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dědina	PLA_752	Brtevský potok	Dobruška	dobrý		
HSL_0820	Zlatý potok od toku Dědina po ústí do toku Dědina	PLA_56	Zlatý potok (do Dědiny)	České Meziříčí - op.v.	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN, FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0830	Dědina od toku Brtevský potok po ústí do Orlice	PLA_43	Dědina	Třebechovice pod Orebem	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_0840	Stříbrný potok od pramene po ústí do Orlice	PLA_373	Stříbrný potok	Svinary	dobrý		
HSL_0850	Orlice od toku Dědina po ústí do Labe	PLA_10	Orlice	Nepasice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, FLUORANTEN
HSL_0860	Ředický potok od pramene po ústí do Labe	PLA_289	Ředický potok	Lukovna	dobrý		
HSL_0870	Loučná od pramene po tok Desná	PLA_128	Loučná	Tržek	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0880	Desná od pramene po ústí do toku Loučná	PLA_129	Desná (do Loučné)	Tržek	dobrý		

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_0890	Končinský potok od pramene po ústí do toku Loučná	PLA_375	Končinský potok	Bohuňovice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-GHI-PERYL
HSL_0900	Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	PLA_627	Lodrantka	Dašice	dobrý		
HSL_0910	Zadní Lodrantka od pramene po ústí do toku Loučná	PLA_628	Zadní Lodrantka	Kladina	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_0920	Loučná od toku Desná po ústí do Labe	PLA_312	Loučná	Dašice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, B-GHI-PERYL, FLUORANTEN
HSL_0930	Labe od Orlice po tok Chrudimka	PLA_12	Labe	Němčice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, PFOS, FLUORANTEN, B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT
HSL_0940	Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry	PLA_216	Chrudimka	silnice	nedosažení dobrého stavu	CD-R	FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0955_J	Nádrž Hamry na toku Chrudimka	PLA_256	Chrudimka	Hamry	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN
HSL_0960	Chrudimka od hráze nádrže Hamry po tok Slubice	PLA_131	Chrudimka	Stan	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_0970	Slubice od pramene po ústí do toku Chrudimka	PLA_753	Slubice	Vítanov	dobrý		
HSL_0980	Chrudimka od Slubice po vzdutí nádrže Seč	PLA_132	Chrudimka	Horní Bradlo	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_0995_J	Nádrž Seč na toku Chrudimka	PLA_257	Chrudimka	Seč	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN
HSL_1000	Chrudimka od hráze nádrže Seč po Okrouhlický potok včetně	PLA_134	Chrudimka	Svidnice	dobrý		
HSL_1010	Chrudimka od toku Okrouhlický potok po tok Novohradka	PLA_135	Chrudimka	Tuněchody	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_1020	Novohradka od pramene po tok Krounka	PLA_400	Novohradka	Doly	dobrý		
HSL_1030	Krounka od pramene po tok Kamenická voda včetně	PLA_401	Krounka	Doly	dobrý		

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1040	Krounka od toku Kamenická voda po ústí do toku Novohradka	PLA_401	Krounka	Doly	dobrý		
HSL_1050	Žejbro od pramene po Mrákotínský potok včetně	PLA_435	Žejbro	Vrbatův Kostelec	dobrý		
HSL_1060	Žejbro od toku Mrákotínský potok po ústí do toku Novohradka	PLA_137	Žejbro	Blížňovice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1070	Ležák od pramene po Kvítecký potok včetně	PLA_758	Ležák	Žumberk	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1080	Ležák od toku Kvítecký potok po ústí do toku Novohradka	PLA_225	Ležák	Hrochův Týnec	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1090	Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka	PLA_138	Novohradka	Úhřetická Lhota	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_1100	Chrudimka od toku Novohradka po ústí do Labe	PLA_58	Chrudimka	Nemošice	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, TERBUTRYN, B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, B-A-PYREN, B-K-FLUORANT
HSL_1110	Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_664	Jesenčanský potok	Svítkov	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_1120	Černská strouha od pramene po ústí do Labe	PLA_665	Černská strouha	Lázně Bohdaneč	dobrý		
HSL_1130	Struha od pramene po Mlýnský potok včetně	PLA_669	Struha	Stojice	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN
HSL_1140	Struha od toku Mlýnský potok po ústí do Labe	PLA_333	Struha (Zlatotok)	Valy	dobrý		
HSL_1150	Sopřečský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_826	Sopřečský potok	Semín	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, PFOS
HSL_1160	Brložský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_802	Brložský potok	Lhota pod Přeloučí	neznámý		
HSL_1170	Strašovský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_820	Strašovský potok	Kladruby nad Labem	nedosažení dobrého stavu		TRIBUTYLCIN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1180	Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava	PLA_15	Labe	Valy	nedosažení dobrého stavu	HG-R	TRIBUTYLCIN, PFOS, B-K-FLUORANT, B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_1190	Doubrava od pramene po tok Cerhovka	PLA_140	Doubrava	Bílek	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, CYPERMETHRIN
HSL_1200	Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně	PLA_141	Doubrava	Spačice	dobrý		
HSL_1210	Doubrava od toku Běstvinský potok po tok Hostačovka	PLA_142	Doubrava	Žleby	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_1220	Hostačovka od pramene po Babský potok včetně	PLA_403	Hostačovka	Vilémov	dobrý		
HSL_1230	Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku Doubrava	PLA_754	Hostačovka	Zehuby	dobrý		
HSL_1240	Brslenka od pramene po Hluboký potok včetně	PLA_755	Brslenka	Drobovice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_1250	Brslenka od toku Hluboký potok po ústí do toku Doubrava	PLA_143	Brslenka (Čáslavka)	Rohozec	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_1260	Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe	PLA_16	Doubrava	Záboří	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT
HSL_1270	Klejnárka od pramene po Paběnický potok včetně	PLA_334	Klejnárka	Chedrbí	dobrý		
HSL_1280	Vrchlice od pramene po vzdutí nádrže Vrchlice	PLA_98	Vrchlice	Malešov	dobrý		
HSL_1295_J	Nádrž Vrchlice na toku Vrchlice	PLA_260	Vrchlice	Vrchlice	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN
HSL_1300	Vrchlice od hráze nádrže Vrchlice po ústí do toku Klejnárka	PLA_145	Vrchlice	Malín	dobrý		
HSL_1310	Klejnárka od toku Paběnický potok po ústí do Labe	PLA_44	Klejnárka	Starý Kolín	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, CYPERMETHRIN, FLUORANTEN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1320	Labe od toku Doubrava po tok Polepka (Chotouchovský potok) včetně	PLA_17	Labe	Veletov	nedosažení dobrého stavu		PFOS, FLUORANTEN, B-A-PYREN, B-GHI-PERYL
HSL_1330	Bačovka od pramene po ústí do Labe	PLA_517	Bačovka	Libice nad Cidlinou	nedosažení dobrého stavu	NI-R	
HSL_1340	Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina	PLA_343	Labe	Kolín	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, PFOS, B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_1350	Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák)	PLA_437	Cidlina	Čejkovice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-GHI-PERYL
HSL_1360	Porák (Velký Porák) od pramene po ústí do toku Cidlina	PLA_407	Porák	Jičín	nedosažení dobrého stavu		PFOS, ACLONIFEN
HSL_1370	Úlibický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	PLA_408	Úlibický potok	Tuřský mlýn	dobrý		
HSL_1380	Javorka od pramene po ústí do toku Cidlina	PLA_59	Javorka	Ostroměř	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_1390	Králický potok od pramene po ústí do toku Cidlina	PLA_614	Králický potok	Nový Bydžov	nedosažení dobrého stavu		PFOS, CYPERMETHRIN
HSL_1400	Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice	PLA_45	Cidlina	Luková	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1410	Bystřice od pramene po Bašnický potok	PLA_148	Bystřice	Popovice	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_1420	Bašnický potok od pramene po ústí do Bystřice	PLA_409	Bašnický potok	Tůně u Nechanic	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1430	Bystřice od toku Bašnický potok po ústí do toku Cidlina	PLA_46	Bystřice	Kosičky	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1440	Mlýnská Cidlina od toku Cidlina po ústí do toku Cidlina	PLA_410	Mlýnská Cidlina	Pamětník	dobrý		
HSL_1450	Cidlina od toku Bystřice po vzdutí rybníka Žehuňský	PLA_279	Cidlina	Zbraň	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN
HSL_1465_J	Rybník Žehuňský na toku Cidlina	PLA_301	Cidlina	Žehuňský rybník	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, NAFTALEN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1470	Cidlina od hráze rybníka Žehuňský po ústí do Labe	PLA_311	Cidlina	Sány	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT, FLUORANTEN, B-A-PYREN, CYPERMETHRIN
HSL_1480	Labe od toku Cidlina po tok Mrlina	PLA_47	Labe	Nymburk	nedosažení dobrého stavu		PFOS, FLUORANTEN, B-GHI-PERYL, B-A-PYREN
HSL_1490	Mrlina od pramene po Hasinský potok	PLA_150	Mrlina	Kopidlno	dobrý		
HSL_1500	Hasinský potok od pramene po ústí do toku Mrlina	PLA_602	Hasinský potok	Hasina	dobrý		
HSL_1510	Mrlina od toku Hasinský potok po Štítarský potok	PLA_151	Mrlina	Nové Zámky	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_1520	Štítarský potok od pramene po Smíchovský potok	PLA_152	Štítarský potok	Svídnice	dobrý		
HSL_1530	Smíchovský potok od pramene po ústí do toku Štítarský potok	PLA_558	Smíchovský potok	Chotěšice	dobrý		
HSL_1540	Štítarský potok od toku Smíchovský potok po ústí do toku Mrlina	PLA_152	Štítarský potok	Svídnice	dobrý		
HSL_1550	Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina	PLA_672	Velenický potok	Rašovice u Nymburka	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_1560	Křinecká Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	PLA_711	Křinecká Blatnice	Vestec nad Mrlinou	dobrý		
HSL_1570	Blatnice od pramene po ústí do toku Mrlina	PLA_673	Blatnice	Rašovice u Nymburka	dobrý		
HSL_1580	Klobuš od pramene po ústí do toku Mrlina	PLA_714	Klobuš	Nymburk	dobrý		
HSL_1590	Mrlina od toku Štítarský potok po ústí do Labe	PLA_20	Mrlina	Nymburk	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_1630	Bečvářka (Miletínský potok) od pramene po ústí do toku Výrovka	PLA_449	Bečvářka	Žabonosy	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_1640	Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka	PLA_157	Šembera	Zvěřinek	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN, CYPERMETHRIN, B-A-PYREN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1650	Výrovka od toku Bečvářka po ústí do Labe	PLA_48	Výrovka	Písty	dobrý		
HSL_1660	Vlkava od pramene po ústí do Labe	PLA_49	Vlkava	Hronětice	dobrý		
HSL_1670	Výmola od pramene po ústí do Labe	PLA_50	Výmola	Císařská Kuchyně	dobrý		
HSL_1680	Labe od toku Mrlina po tok Jizera	PLA_240	Labe	Lysá	nedosažení dobrého stavu	HG-R	B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, PFOS, B-A-PYREN
HSL_1690	Jizera od státní hranice po tok Mumlava	PLA_183	Jizera	Kořenov	dobrý		
HSL_1700	Mumlava (Velká Mumlava) od pramene po tok Milnice	PLA_606	Mumlava	Harrachov	dobrý		
HSL_1710	Milnice od státní hranice po ústí do toku Mumlava	PLA_376	Milnice	Harrachov	nedosažení dobrého stavu	CD-R	
HSL_1720	Mumlava (Velká Mumlava) od toku Milnice po tok Jizera	PLA_757	Mumlava	Polubný	dobrý		
HSL_1730	Jizera od toku Mumlava po tok Jizerka	PLA_22	Jizera	Horní Sytová	dobrý		
HSL_1740	Jizerka od pramene po tok Cedron včetně	PLA_232	Jizerka	Dolní Štěpanice	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL
HSL_1750	Jizerka od toku Cedron po ústí do toku Jizera	PLA_160	Jizerka	Vichová	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_1760	Jizera od toku Jizerka po tok Oleška	PLA_23	Jizera	Spálov	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_1770	Oleška od pramene po tok Rokytka	PLA_61	Oleška	Ústí u Staré Paky	nedosažení dobrého stavu		PFOS, CYPERMETHRIN
HSL_1780	Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka	PLA_61	Oleška	Ústí u Staré Paky	nedosažení dobrého stavu		PFOS, CYPERMETHRIN
HSL_1790	Popelka od pramene po ústí do toku Oleška	PLA_649	Popelka	Ústí u Staré Paky	nedosažení dobrého stavu		PFOS, CYPERMETHRIN
HSL_1800	Tampelačka od pramene po ústí do toku Oleška	PLA_416	Tampelačka	Bělá u Staré Paky	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_1810	Oleška od toku Popelka po ústí do toku Jizera	PLA_161	Oleška (do Jizery)	Bořkov	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, PFOS, FLUORANTEN, B-B-FLUORANT

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1820	Jizera od toku Oleška po tok Kamenice	PLA_23	Jizera	Spálov	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_1830	Kamenice od pramene po vzdutí nádrže Josefův Důl	PLA_199	Kamenice	nad nádrží	dobrý		
HSL_1845_J	Nádrž Josefův Důl na toku Kamenice	PLA_261	Kamenice	Josefův Důl	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN, NAFTALEN
HSL_1850	Kamenice od hráze nádrže Josefův Důl po tok Jedlová	PLA_162	Kamenice	Josefův Důl	dobrý		
HSL_1860	Jedlová od pramene po ústí do Kamenice	PLA_377	Jedlová	Josefův Důl	dobrý		
HSL_1870	Kamenice od toku Jedlová po tok Černá Desná	PLA_163	Kamenice	Tanvald	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_1880	Černá Desná od pramene po vzdutí nádrže Souš	PLA_85	Černá Desná	VD Souš - Černá Desná, nad VD	dobrý		
HSL_1895_J	Nádrž Souš na toku Černá Desná	PLA_262	Černá Desná	Souš	nedosažení dobrého stavu		NAFTALEN
HSL_1900	Černá Desná od hráze nádrže Souš po ústí do Kamenice	PLA_164	Desná (do Kamenice)	Tanvald	nedosažení dobrého stavu	CD-R	B-A-PYREN
HSL_1910	Kamenice od toku Černá Desná po ústí do toku Jizera	PLA_24	Kamenice	Spálov	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN, B-K-FLUORANT, B-A-PYREN
HSL_1920	Žernovnik od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_378	Žernovnik	Železný Brod	nedosažení dobrého stavu	CD-R	
HSL_1930	Stebenka od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_379	Stebenka	Turnov	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_1940	Libuňka od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_165	Libuňka	Turnov	dobrý		
HSL_1950	Žehrovka od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_166	Žehrovka	Žabakor	dobrý		
HSL_1960	Jizera od toku Kamenice po tok Mohelka	PLA_25	Jizera	Příšovice	nedosažení dobrého stavu		B-B-FLUORANT, B-GHI-PERYL, FLUORANTEN, PFOS, B-A-PYREN, B-K-FLUORANT

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_1970	Mohelka od pramene po Bezděčinský potok včetně	PLA_62	Mohelka	Hodkovice nad Mohelkou	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL
HSL_1980	Mohelka od toku Bezděčinský potok po tok Oharka	PLA_380	Mohelka	Třtí	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_1990	Oharka od pramene po ústí do toku Mohelka	PLA_653	Oharka	Chvalčovice	dobrý		
HSL_2000	Ještědka od pramene po ústí do toku Mohelka	PLA_381	Ještědka	Libíč	nedosažení dobrého stavu		FLUORANTEN
HSL_2010	Mohelka od toku Oharka po ústí do toku Jizera	PLA_167	Mohelka	Mohelnice	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, CYPERMETHRIN, PFOS
HSL_2020	Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_170	Kněžmostka	Bakov nad Jizerou	dobrý		
HSL_2030	Klenice od pramene po ústí do toku Jizera	PLA_171	Klenice	Mladá Boleslav	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN, B-A-PYREN
HSL_2040	Jizera od toku Mohelka po Strenický potok včetně	PLA_27	Jizera	Vinec	nedosažení dobrého stavu		PFOS
HSL_2050	Jizera od toku Strenický potok po ústí do Labe	PLA_310	Jizera	Tuřice	nedosažení dobrého stavu	HG-R	B-A-PYREN, B-GHI-PERYL, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN, PFOS, B-K-FLUORANT
HSL_2070	Košátecký potok od pramene po ústí do Labe	PLA_173	Košátecký potok	Tišice	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN, FLUORANTEN, B-A-PYREN
HSL_2080	Černávka od pramene po ústí do Labe	PLA_174	Černávka	Obříství	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_2090	Labe od toku Jizera po tok Vltava	PLA_241	Labe	Obříství (MS)	nedosažení dobrého stavu	HG-R	B-A-PYREN, FLUORANTEN, B-GHI-PERYL, PCDD_PCDF_PCB-DL, PFOS
HSL_2140	Labe od toku Čistá po vzdutí nádrže Les Království	CHMI_1004, PLA_2	Labe	Debrné, Vestřev	nedosažení dobrého stavu	HG-R	B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, PFOS, B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT, BROMDIFENYLETHER, FLUORANTEN

III.2.1m – Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod RE (DM TAB. 13, 15 a 19)

ID VÚ	Název vodního útvaru	ID reprezentativního profilu	Název vodního toku	Název profilu	Hodnocení chemického stavu VÚ	Nevyhovující ukazatele - kovy	Nevyhovující ukazatele - ostatní
HSL_2390	Rozkoš od pramene po vzdutí nádrže Rozkoš	PLA_201	Rozkoš	Šonovský potok	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, FLUORANTEN
HSL_2600	Výrovka od pramene po Ostašovský potok včetně	PLA_414	Výrovka	Žišov	nedosažení dobrého stavu		CYPERMETHRIN
HSL_2620	Výrovka od Ostašovského potoka po tok Bečvárka	PLA_445	Výrovka	Zalešany	nedosažení dobrého stavu		B-A-PYREN, FLUORANTEN
HSL_3060	Mratínský potok od pramene po ústí do Labe	PLA_172	Mratínský potok	Kostelec nad Labem	nedosažení dobrého stavu		B-GHI-PERYL, B-K-FLUORANT, PFOS, B-B-FLUORANT, FLUORANTEN, B-A-PYREN