

III.2.2b – Hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod RE (DM TAB. 28 a 35)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Plocha [km ²]	Hodnocení chemického stavu	Nevyhovující ukazatele
64130	Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy	701,6	dobrý	
64140	Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš	899,6	dobrý	
64200	Krystalinikum Orlických hor	566,6	dobrý	
65310	Kutnohorské krystalinikum	816,7	dobrý	
65321	Krystalinikum Železných hor - jihovýchodní část	548,1	dobrý	
65322	Krystalinikum Železných hor - severozápadní část	178,0	dobrý	