

IV.1.1ch – Vlivy, způsobující nedosažení dobrého chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod RE (DM TAB. 32)

ID VÚ	Název vodního útvaru	Typ vlivu na stav útvaru podzemních vod	Složka stavu chemický/kv antitativní	Cíl - ukazatel způsobující nedosažení dobrého stavu
45100	Křída severně od Prahy	9	chemický	pesticidy
45100	Křída severně od Prahy	2.2	chemický	NO3
45100	Křída severně od Prahy	1.5	chemický	kovy
45210	Křída Košáteckého potoka	9	chemický	pesticidy
45210	Křída Košáteckého potoka	2.7	chemický	PAU
51520	Náchodský perm	2.2	chemický	NO3
51520	Náchodský perm	2.7	chemický	kovy
51620	Dolnoslezská pánev - východní část	2.2	chemický	pesticidy
51620	Dolnoslezská pánev - východní část	9	chemický	pesticidy
51620	Dolnoslezská pánev - východní část	2.2	chemický	NO3